



Durch die Integration der besten Geräte zur zerstörungsfreien Prüfung und Messung führt Siif nach der Endbearbeitung die von den Herstellern vorgegebenen Kontrollvorgänge durch.

Diese automatisch durchgeführten Operationen garantieren :

- 100 %ige Kontrollen der Teile
- Einhaltung des vom Hersteller vorgegebenen Prozesses
- Eindeutige Sanktionierung (gutes/fehlerhaftes Teil) was Interpretationen vermeidet.
- Eine hohe Zuverlässigkeit der Vorgänge.



Angebote Kontrollen	Kontrollierte Fehlerarten
Wirbelstrom	Härte
Ultraschall	Nodularität, Stärke, lokale Lunker
Eigenschwingung	Nodularität, grössere Risse
Partikelmagnetisierung	Risse
Impregnieren	Risse
Röntgenstrahlung	Struktur und Fremkörpererkennung
Lasermessung / Scan	Abmasskontrolle