



- Alta flexibilidad (hasta 200 tipos de piezas procesadas por celda)
- Producción de 20 a 100 piezas / hora con un robot
- El robot lleva las piezas o las herramientas con cambio automático

Tareas realizadas :

- Lijado de áreas rugosas
- Manipulación (descarga de moldes, carga en proceso descendente)
- Corte de canales y de mazarotas
- Rebarbado de líneas de partición
- Otras tareas, como pre-mecanizado de áreas específicas o calificación de tamaño

