



- Alta flexibilidad (hasta 200 tipos de piezas procesadas por celda)
- Producción de 20 a 100 piezas / hora con un robot
- Cambio automático de herramientas
- Las celdas robóticas están equipadas con herramientas recubiertas de diamante

### Tareas realizadas :

- Carga y descarga por mesa rotativa
- Corte de canales y de mazarotas
- Rebarbado de líneas de partición y salidas de machos
- Amoladura de bordes de ataque

